

● ابتدا تمام محتوا ظرف را هم بزنید.
● وزن ظرف جدید مورد نظر را کم کنید.
● مقدار مورد نظر را در ظرف جدا و وزن آن را یادداشت کنید.
● وزن رزین را تقسیم بر 5 کنید.
● به مقدار دست آمده هاردنر اضافه کنید.
● 5 دقیقه به خوبی هم بزنید.
● رزین را تا 1 ساعت میتوان استفاده نمود.
● تاکید میشود از مقدار هاردنر بیشتر یا خیلی کمتر استفاده نکنید.
● اگر تا 5 درصد وزن رزین , کمتر هاردنر ریخته شود مشکل ساز نیست.
● در صورت الوده شدن محیط به رزین تا خشک شدن آن صبر کنید یا با تینر فوری پاک نمائید.
● در صورت نیاز برای استحکام و انتقال گرما بهتر در وکیوم چمبر هوا گیری شود.